

**Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**  
(наименование территориального органа МЧС России)

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А т.8 (3467) 35-18-02  
ф.8 (3467) 35-18-39 E-mail: gpnugps@guhmao.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях,  
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району**  
(наименование органа государственного надзора)

628303, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 9а микрорайон, 34а  
дом, телефон: 8 (3463) 23-01-04, E-mail: ogpn-yugansk@rambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 171/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
средняя общеобразовательная школа № 6**

Во исполнение распоряжения заместителя Главного государственного инспектора по пожарному надзору (по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) Петрунина Константина Александровича от 03 сентября 2019 г. № 171, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«17» сентября 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

«18» сентября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«24» сентября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«30» сентября 2019 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(4 рабочих дней, 8 рабочих часов) проведена плановая выездная проверка:

Вишталюк Александром Сергеевичем, старшим инспектором отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Порсуковым Арсланханом Алевовичем, старшим инженером отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Объекта защиты - здание школы, используемая (эксплуатируемая) юридическим лицом: муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №6, по адресу: ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МКР. 6 Пионерный, д. 5, совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №6 Поштаренко Ольгой Григорьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
<u>3-й этаж:</u>				
1.	Допускается изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности здания. (на 3-м этаже в блоке Б служебное помещение и техническое помещение используются под складские).	п.п о) п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	05.12.2019	
2.	Допускается фиксация самозакрывающейся двери в открытом положении, ведущей из коридора в лестничную клетку.	п.п г) п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	05.12.2019	
3.	Двери складских помещений выполнены не противопожарными, с нормированным значением предела огнестойкости (в ходе проверки не предоставлены документы, подтверждающие нормированное значение предела огнестойкости данных дверей).	ст. 4, п. 1) ст. 52, ч. 1, 2, 3, 13 ст. 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	05.12.2019	

4.	На дверях помещений складского назначения не обозначена их категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	05.12.2019	
<u>2-й этаж:</u>				
5.	Допускается изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности здания. (на 2-м этаже в блоке Б техническое помещение, подсобное помещение, радио узел, дикторская, помещение ремонта радиоаппаратуры и кабинет лаборанта ОКТ используются под складские).	ст. 4, п. 1) ст. 52, ч. 1, 2, 3, 13 ст. 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	05.12.2019	
6.	Двери складских помещений выполнены не противопожарными, с нормированным значением предела огнестойкости (в ходе проверки не предоставлены документы, подтверждающие нормированное значение предела огнестойкости данных дверей).	Ст. 4, п. 1) ст. 52, ч. 1,2,3,13 ст. 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130 2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям».	05.12.2019	
7.	В помещении санитарного узла (туалет) допускается	п.п в) п. 42 Правил противопожарного режима в	05.12.2019	

	эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем).	РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).		
<u>Общие нарушения:</u>				
8.	Ограждение на крыше находится в неисправном состоянии	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.12.2019	
9.	Помещение № 7 и № 11 (согласно технического паспорта) в здании, не защищены (не оборудованы) автоматической установкой пожарной сигнализации.	ст. 4, ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А4 приложения А СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)	05.12.2019	
10.	В помещении «Большой спортивный зал» не предусмотрена (отсутствует) защитная конструкция для линейных дымовых пожарных извещателей, не нарушающая их работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	ст. 52, ст. 54, ч. 1, 4, 5, 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1).	05.12.2019	
11.	Дымовые пожарные извещатели в помещении «Атриум», при высоте помещения в верхней точке 20 метров, выполнены (установлены) не в двух ярусном исполнении.	ст. 4, ст. 52, ст. 54, ч. 1, 4, 5, 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.5.4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1).	05.12.2019	

12.	Фактическое значение избыточного давления и скорости истечения приточного воздуха в тамбуршлюзе не соответствуют установленным требованиям (подпор воздуха в тамбуршлюзе 4 Па, скорость истечения приточного воздуха через открытый дверной проем 0.02 м/с.	ст. 4, ст. 56, ст. 85, ч. 7 ст. 138 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 11 таблицы № 1 ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний	05.12.2019
-----	---	---	------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения госпожнадзора  
ОНД и ПР (по гг. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району)  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
«30» сентября 2019 г.



А.С. Вишталюк

Старший инженер отделения госпожнадзора  
ОНД и ПР (по гг. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району)  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
«30» сентября 2019 г.



А.А. Порсуков

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

«30» сентября 2019 г.

*Жуштаренко О.Г.*

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия Главного управления (3467) 39-77-77